



## Gyrokofter kraschade under flygktion

Av Torbjörn Wester och Ralph Bretzer 5 NOVEMBER 12.54

**SJÖBO.** En gyrokofter störtade från låg höjd på Sövde flygfält under lördagsförmiddagen. En av de två i farkosten fick lättare skador.

Det var under en prova på-flygning som en elev och en instruktör kraschade från mellan 2 och 2,5 meters höjd.

- Det handlar om ett handhavandefel, säger Nils Öberg i Skånska gyrokofterklubben, som är den klubb som anordnade flygningen. Personen som satt fram höll för hårt i spakarna och läraren hann inte korrigera.

**Eleven fördes** till lasarettet i Lund för kontroll och där kunde man konstatera att hon hade fått en stukning i axeln. Instruktören fördes till lasarettet Ystad för kontroll, men han verkar ha klarat sig helt oskadd. Gyrokoftern fick en del skador i kraschen.

Enligt polisen är en haverianmälan inlämnad till Kungliga svenska aeroklubben, Kask. I väntan på utredning får inte gyrokoftern flyttas.

**En gyrokofter**, eller autogyro, kan närmast beskrivas som en korsning mellan helikopter och flygplan. Den lyfts upp av rotorblad, som en helikopter, men drivs fram av en propeller på samma sätt som ett propellerplan. Enligt Nils Öberg är det mycket ovanligt med olyckor i gyrokofter. - Generellt sett är de mycket säkrare än normala flygplan. Vi får hoppas att något sådant här inte händer igen.